

# Instandsetzung

## Geländer Thorenbergbrücke

BRUN

Sanierung Geländer

2 Staketengeländer sanieren. Die Geländer wurden mit neuen Fussplatten versehen, defekte oder gekrümmte Staketen ausgewechselt, alle Geländerteile abgebeizt und wieder neu verzinkt. Länge der Geländer: 2x ca. 51.0 m = 102.0 m

**Stahlbau**  
**Staketengeländer**

**Bausumme:** CHF 35'000.-  
**Zeitraum:** Febr. bis Mai 2015

**ARGE:** —

**Bauherr/Auftraggeber**  
Kanton Luzern  
Verkehr und Infrastruktur (vif)  
6010 Kriens  
041 318 12 12

**Projektverfasser**  
Basler & Hofmann Innerschweiz AG  
Landenbergstr. 34  
6005 Luzern  
041 368 46 46

**Bauleitung**  
GEBR. BRUN AG  
Schützenmattstr. 36  
6020 Emmenbrücke  
Iten Beat  
041 267 66 66



**GEBR. BRUN AG Bauunternehmung**

Seetalstrasse 216, 6032 Emmen

[info@brunbau.ch](mailto:info@brunbau.ch)

Tel. 041 267 66 66 / Fax 041 267 66 77

[www.brunbau.ch](http://www.brunbau.ch)